

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エンジン番号	アワメータ	点 検 年 月 日
V1085-6A	AJ-529	J1374	041	2025.8.7
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者	点 検 実 施 場 所
町田機工(株)	町田宗太郎	ヤマダデンコ(株)	山田元	三軒市

記入例	〔結果欄〕	異常無し…√, 異常有り…×	〔処置内容欄〕	補 給…L 清 掃…C 増 締…T	取替修理…X 調整修理…A
区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容		
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL		

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	✓		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	✓	
	ラジエタ冷却水量	✓			各油圧シリンダーの作動状態	✓	
	燃料油量	✓			旋回の作動、停止状態	✓	
	作動油量	✓			レバーロック装置の効果	✓	
	ファンベルトの張り	✓			油圧ホースの接触、ねじれ	✓	
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	✓			作動油圧系統の油もれ	✓	
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	✓			各部の干渉、異音	✓	
	各支点ピンのグリス アップ状態	✓		※クレーン装置	安全装置	荷重計の作動状態	
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	✓				角度計の作動状態	
	※旋回減速機油量	✓				作業半径確認	
	走行減速機油量	✓				過負荷警報装置の 作動状態	
	その他外観状態	✓				警報ランプの作動状態	
						外部表示灯の作動状態	
						フック外れ止め装置	
エンジン始動・運転	エンジン始動性	✓			作業装置	吊り具の損傷、変形	
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	✓				ブーム・アーム・バケット の傷、変形	
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	✓					
	水もれ、油もれ	✓					
電 装 品				本機・その他		油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ	
	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	✓				電気配線の損傷、ゆるみ	
	各メータ、モニタランプの 作動	✓				銘板、安全ラベルの確認	
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	✓					

〔お客様へのお願い事項〕

YT-319

付属品チェック	☐ 付属工具 ☐ 取扱説明書 ☐ その他 欠品処理：
---------	---

●点検実施店殿
納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ
点検報告書控を送付してください。

サービス担当 定期点検	店 名・担当者名
	TEL ()

(3) お客様用 (控)

0MKB3-JA0010

(注) 本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。
※印の項目は該当機種のみ適用